


REFERENCIAS

 Cerramiento de losa interior (sector escalera desmontada) a través de viguetas de hormigón pretensado, de ladrillos cerámicos, una malla secundaria distributiva en acero y una capa de hormigón masa.





 Perfiles IPN 140 con soportes anclados a los 2 laterales del hueco, estos perfiles serán el apoyo de las viguetas de H° Pretensado.




Imagen Referencial de Losa

 Desmonte de losa de H°A° para escalera


 Hall del 2do Nivel: Estructura de H°A° de pilares vigas y losas



PLANTA BAJA - Situación Actual
ESC.: 1/50



PLANTA 1º NIVEL - Proyecto
ESC.: 1/100



PLANTA 2º NIVEL - Proyecto
ESC.: 1/100



APF | ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL

PROYECTO	ALBIROGA		J06
LAMINA	PLANTAS_ARQUITECTÓNICAS		
	PLANTAS_EDIFICIO_DIRECCION_TECNICA		
ESCALA	1/100	FECHA	

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN METROS Y DEBERAN SER RECTIFICADAS EN DIBO.